



U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Telefono 0922 407226
FAX 0922 407120

CHIARIMENTI PUBBLICATI IN DATA 21/01/2020

QUESITO N. 1: Il generatore richiesto deve essere tarato in tecnezio?

RISPOSTA: Sentito il Direttore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare, si conferma che il generatore richiesto deve essere tarato in Tecnezio.

N.B.: Il presente documento firmato per espressa accettazione dovrà essere allegato ad integrazione del documento "Condizioni Particolari di Contratto" portale www.acquistinretepa.it sezione RDO/ME.PA..

L'Assistente Amministrativo
Sig. Alfonso De Leo

Il RUP
Dr.ssa Rosalia Calà