

**Verbale n. 2**

**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

RDO/ME.PA. N. 2888982 – per l'affidamento della fornitura urgente acquisto COVID di n. 300 Caschi per N.I.V., per un importo complessivo presunto della fornitura di € 89.100,00= + IVA. **CODICE GARA 8339689 CODICE CIG 8967835B8B.**

**VERBALE DI GARA**

L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di Novembre in Agrigento, alle ore 14,40 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i Sigg.:

- Dr.ssa Rosalia Calà – Presidente – Dirigente U.O.C. Servizio Provveditorato -;
- Sig. Alfonso De Leo – Segretario – Assistente Amministrativo -;
- Sig.ra Cristina Bellavia – Testimone – Operatore Tecnico -;
- Sig.ra Daniela Parla – Testimone – Assistente Amministrativo -;

i quali in data odierna intervengono al presente atto in qualità di componenti il seggio di gara, per proseguire i lavori per l'affidamento della fornitura in acquisto di n. 300 Caschi per N.I.V, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Sig. Alfonso De Leo – Assistente Amministrativo – del Servizio Provveditorato ASP Agrigento.

**PREMESSO CHE**

con il verbale di gara n. 1 del 4 Novembre 2021 si è proceduto a compiere gli atti ivi specificati, ed in particolare il seggio di gara ha proceduto:

- all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nella busta "Amministrativa" di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta;
- all'ammissione alla fase successiva degli operatori economici A2 S.r.l., DIMAR S.r.l. a socio unico e Harol S.r.l.;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

**SI ESPONE QUANTO SEGUE**

Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara.

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 201928 del 22/11/2021, pervenuta a mezzo email in pari data, La U.O.C. di Farmacia ha trasmesso la nota prot. n. 200882 del 18/11/2021 a firma del Direttore F.F. della

U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva del P.O. di Agrigento, inerente l'esame delle offerte tecniche degli operatori economici offerenti e ammessi a gara dandone lettura e riportandone gli esiti nella sottostante tabella:

**LOTTO CIG 8967835B8B**

A2 S.r.l.	<b>NON CONFORME</b>
DIMAR S.r.l.	<b>CONFORME</b>
Harol S.r.l.	<b>NON CONFORME</b>

Il seggio di gara, preso atto del giudizio tecnico riportato nella superiore tabella, **esclude** dal prosieguo di gara gli operatori economici A2 S.r.l. e Harol S.r.l. che non hanno conseguito il giudizio tecnico positivo di conformità tecnica:

**ammette** al prosieguo di gara l'operatore economico DIMAR S.r.l. che ha conseguito la conformità tecnica.

Il presidente di gara da mandato, al Segretario Verbalizzante punto istruttore ME.PA. accreditato nella piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), a procedere all'apertura del plico telematico contenente l'offerta economica dell'operatore economico che ha conseguito la conformità tecnica.

**LOTTO 1**

DIMAR S.r.l. prezzo offerto per singolo casco NIV € 190,00= + I.V.A. e per un prezzo complessivo della Fornitura di n. 300 caschi NIV € 57.000,00=+I.V.A..

Il seggio di gara:

- a) aggiudica la fornitura in via provvisoria all'operatore economico DIMAR S.r.l..
- b) dispone la pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma ME.PA. e sul sito aziendale amministrazione trasparente "Bandi di Gara e contratti".

Il presente verbale, che consta di due pagine, viene letto e sottoscritto alle ore 15,00 per come segue:

**IL SEGGIO DI GARA**

- Dr.ssa Rosalia Calà Rosalia Calà Presidente

- Sig. Alfonso De Leo Alfonso De Leo Segretario

**I TESTIMONI**

- Sig.ra Cristina Bellavia Cristina Bellavia

- Sig.ra Daniela Parla Daniela Parla



Servizio Sanitario Nazionale

Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 442057 \* Fax 0922 442057

P.Iva e C.F. 02570930848

P.O. San Giovanni di Dio - U.O.C. Farmacia

Direttore: dr. Giuseppe Bellavia

Prot. 201928 del 22/11/2021

Al Direttore Ufficio Provveditorato

Dott. Oreste Falco

e.p.c. Al Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione

Dott. Gerlando Fiorica

**OGGETTO: Conformità schede tecniche Rdo Me.Pa 2888982**

In riferimento alla procedura negoziata Rdo Me.Pa 2888982 per la fornitura in somministrazione di n. 300 caschi N.I.V. si invia, in allegato, la conformità espressa dal Dott. Gerlando Fiorica in merito alle schede tecniche presentate dalle Ditte offerenti.

Cordiali saluti

U.O.C. Farmacia  
Il Dirigente Farmacista  
Dott.ssa Valeria Ciotta

U.O.C. Farmacia  
Il Direttore  
Dr. Giuseppe Bellavia

Be

8



Prot. N. 0 200882 del 18/11/2021

Al Direttore UOC Farmacia  
Dr. G. Bellavia

Alla c.a. Dr.ssa V. Ciotta

Oggetto: Conformità tecnica RDO 2888982 per la somministrazione di n. 300 caschi N.I.V.

In riferimento alla Vostra richiesta di conformità tecnica dei prodotti offerti dalle ditte A2, Dimar e Harol Prot. 193341 del 05.11.2021, lo scrivente trasmette quanto di seguito :

**Ditta Dimar (Kit per N.I.M.V.) CONFORME**

**Ditta A2 (Casco Castar R Light da NIV) NON CONFORME**

- Il casco non è corredato da 2 asole di ritenuta sulla sommità del casco per un eventuale fissaggio aggiuntivo al letto del paziente, contemporaneamente alle bretelle, fondamentale per potere da una parte scaricare la pressione sub-ascelle e dall'altra mantenere il casco in posizione.
- il casco non è dotato di doppia raccorderia simmetrica DX e SX, che consente un pratico ed agevole collegamento con le apparecchiature poste su qualsiasi lato e di posizionare il paziente in modo da evitare rischi di decubiti da postura. La doppia raccorderia simmetrica permette altresì la possibilità di connessione parallela, che obbliga il flusso inspiratorio a percorrere il dispositivo per un ottimo wash out.
- Il casco non è dotato di quattro raccordi 22M e due raccordi 22F (come da chiarimento), ma da N° 4 connessioni standard 22F con tappo di chiusura posizionati nella parte inferiore del dispositivo e n° 2 connessioni standard 22M sulla parte morbida.
- Il Casco non è dotato di Anello rigido che rende più confortevole la diffusione dei gas, ne riduce il rumore all'interno, ridotto anche dalla presenza dei diffusori, e migliora il sincronismo paziente/ventilatore, (come da chiarimento).
- I Raccordi non sono posti direttamente su un anello rigido. La richiesta di raccordi posti su anello rigido è motivata dal fatto che i raccordi e i tubi posti sulla parte morbida del casco, provocano continue asincronie e auto trigger nel ventilatore, per colpa del movimento che i circuiti fanno in fase di ESP e INSP, rende altresì il dispositivo più confortevole per il paziente a causa del rumore dei flussi diretti sulle orecchie, con casco con raccordi sulla parte morbida.

**Ditta HAROL (CASCO PER VENTILAZIONE NON INVASIVA FAST-HAR) NON CONFORME**

- Il casco non è corredato da 2 asole di ritenuta sulla sommità per un eventuale fissaggio aggiuntivo al letto del paziente, contemporaneamente alle bretelle, fondamentale per potere da una parte scaricare la pressione sub-ascelle e dall'altra mantenere il casco in posizione.
- il casco non è dotato di doppia raccorderia simmetrica DX e SX, che consente un pratico ed agevole collegamento con le apparecchiature poste su qualsiasi lato e di posizionare il paziente in modo da evitare rischi di decubiti da postura. La doppia raccorderia simmetrica permette altresì la




possibilità di connessione parallela che obbliga il flusso inspiratorio a percorrere il dispositivo per un ottimo wash out.

- Il casco non è dotato di quattro raccordi 22M e due raccordi 22F (come da chiarimento).
- Il Casco non è dotato di Anello rigido che rende più confortevole la diffusione dei gas, ne riduce il rumore all'interno, ridotto anche dalla presenza dei diffusori, e migliora il sincronismo paziente/ventilatore, (come da chiarimento).
- I Raccordi (quattro raccordi 22M e due raccordi 22F) non sono posti direttamente su un anello rigido. La richiesta di raccordi posti su anello rigido è motivata dal fatto che i raccordi e i tubi posti sulla parte morbida del casco, provocano continue asincronie e auto trigger nel ventilatore, per colpa del movimento che i circuiti fanno in fase di ESP e INSP, rende altresì il dispositivo più confortevole per il paziente a causa del rumore dei flussi diretti sulle orecchie, con casco con raccordi sulla parte morbida.
- Il casco non è dotato di 2 accessi con membrana a foro dilatabile da 3 a 19 mm (diametro non dichiarato) per il passaggio oltre che di sondini e cannucce, anche di cateteri cvc e fibrobroncoscopi.
- Non viene dichiarata la lunghezza dei due tubi di connessione (Richiesti 150 cm)

Tanto si doveva per completezza.  
Cordialmente

Agrigento, li 18-11-2021

Dr. G. Fiorica  
  
ASP AGRIGENTO  
P.O. SAN GIOVANNI DI DIO  
UOC ANESTESIA, RIANIMAZIONE E  
TERAPIA INTENSIVA  
DIRETTORE F.F. DR. GERLANDO FIORICA

  
Be P



**I: CONFORMITA` SCHEDE TECNICHE RDO ME.PA. 2877982**

forniture <forniture@ASPAG.IT>

Lun 22/11/2021 11:34

A: Alfonso De Leo <alfonso.deleo@aspag.it>

---

**Da:** po agrigento farmacia <poagrigento.farmacia@ASPAG.IT>

**Inviato:** lunedì 22 novembre 2021 10:04

**A:** forniture <forniture@ASPAG.IT>

**Cc:** Gerlando Fiorica <gerlando.fiorica@aspag.it>; Valeria Ciotta <valeria.ciotta@aspag.it>

**Oggetto:** CONFORMITA` SCHEDE TECNICHE RDO ME.PA. 2877982

Si trasmette nota di pari oggetto.

A handwritten signature consisting of a stylized 'D' at the top, a curved line descending from it, and the letters 'Be' at the bottom right.

A handwritten signature consisting of a stylized 'A' at the top, a curved line descending from it, and the letters 'L' at the bottom right.

