



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309  
P.I. e C.F. 02570930848

**Direttore UOC Servizio Tecnico:**

Ing. Sergio Lo Presti: tel 0922/407423 fax 0922/407309

Viale Della Vittoria 321 92100 Agrigento

EMAIL [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

WEB [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

Prot. n. 91290 del 17.12.14.

Spett.le Ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Indagine di mercato al fine di:**

- 1) **Accertare la presenza di Ditte abilitate ad effettuare la riparazione del guasto dell'autoclave di sterilizzazione di marca Colussi U62 matr. 6903 Anno di costruzione 2001 in dotazione all'U.O. Complesso Operatorio del P.O. di Agrigento.**
- 2) **Richiedere il relativo preventivo di spesa.**

Si informa che questa Azienda Sanitaria, sta effettuando un'indagine di mercato volta ad individuare Ditte idonee ed abilitate ad effettuare la riparazione del guasto dell'autoclave di sterilizzazione in dotazione all'U.O. Complesso Operatorio del P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento.

Per quanto sopra, si invita codesta Ditta, o qualunque altra Ditta abilitata ed idonea che ne verrà a conoscenza attraverso la pubblicazione sul sito Web Aziendale, a voler trasmettere un'offerta, entro e non oltre il giorno 22/12/2014 alle ore 12.00, mediante il Modello Allegato "A", pena l'esclusione, tramite fax (0922407309) all'U.O.C. Servizio Tecnico dell'ASP di Agrigento.

Tipo apparecchiatura	N° Matricola	Difetto/guasto riscontrato
Autoclave Colussi Mod MS 31 PE	6903 (Ortopedia)	

Considerato che nel tempo si sono ripetuti i guasti nell'apparecchiatura sopra indicata dovuti alla presenza di calcare, l'offerta dovrà prevedere oltre al lavaggio chimico la fornitura di un addolcitore a servizio delle autoclavi di sterilizzazione.

Al fine di formulare l'offerta, codesta Ditta dovrà effettuare un sopralluogo - **a titolo gratuito**- presso la predetta Unità Operativa, prendendo preventivamente i necessari contatti con il Responsabile della stessa, Dott. Rosario Lupo (tel 0922402347) o con il suo delegato, il Sig. Gazzitano Giuseppe (tel.0922442347).

Nell'offerta dovranno essere specificati dettagliatamente:

- ▲ indicazione delle lavorazioni con l'indicazione delle quantità e dei prezzi unitari, come da sotto elencata tabella:

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezz. Unit.	Totale
<b>Autoclave Colussi U62 matr. n. 6903</b>					
01.	Pressatura idraulica per verifica integrità camera	Pz	1.00		€.
02.	Lavaggio chimico disincrostante del generatore	Pz	1.00		€.
03.	Sostituzione pompa del vuoto	Pz	1.00		€.
04.	Pompa acqua nt761	Pz	1.00		€.
05.	Resistenza da 2" Watt 6.000	Pz	1.00		€.
06.	Valvola di ritegno da 1" Inox	Pz	1.00		€.
07.	Valvola di ritegno da ½" Inox	Pz	1.00		€.
08.	Batteria PLC	Pz	1.00		€.
09.	Software + riprogrammazione PLC	Pz	1.00		€.
10.	Convalida dei cicli come da normativa UNI	Nr.	1.00		€.
11.	Fornitura addolcitore portata minima 0,90 m3/h (per n. 2 autoclavi)	Pz.	1.00		€.
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>					€.
<b>IVA 22%</b>					€.
<b>TOTALE</b>					€.

- ▲ la descrizione del guasto riscontrato.
- ▲ la descrizione dell'intervento da eseguire.
- ▲ il costo complessivo dell'intervento di riparazione (incluse le verifiche di sicurezza elettrica che devono essere effettuate secondo le normative vigenti).
- ▲ l'aliquota IVA.
- ▲ il tempo di riparazione (consegna) che deve essere immediato, pena l'esclusione.
- ▲ le condizioni di garanzia successive alla riparazione effettuata che devono essere non inferiori a 12 mesi , pena l'esclusione.
- ▲ la validità dell' offerta.

Si precisa che nell'intervento in esame, la Ditta dovrà provvedere, a proprio carico, al ritiro delle parti guaste (sostituite) e allo smaltimento, che deve avvenire a norma di legge.

Inoltre la Ditta, a richiesta dell'Azienda, dovrà dare visione delle parti sostituite durante la riparazione.

All'uopo la Ditta dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000 s.m.i , che:

- ▲ l'intervento di riparazione sarà eseguito secondo le indicazioni del costruttore e in conformità alle Normative CEI valide per l'apparecchiatura sopra specificata.
- ▲ tutti i materiali utilizzati saranno conformi non solo alle disposizioni di legge vigenti e alle Norme dell' U.E, ma anche a quanto indicato dal costruttore dell'apparecchiatura sopra specificata.
- ▲ le parti di ricambio saranno nuove ed originali e saranno esenti da vizi e difetti e la Ditta sarà ritenuta l'unica responsabile dei danni causati alle persone e/o cose in conseguenza di eventuali imperfezioni.

- ▲ l'intervento di riparazione sarà eseguito da tecnici specializzati nel settore regolarmente abilitati.
- ▲ dopo l'intervento di riparazione, la Ditta provvederà inoltre alle verifiche di sicurezza elettrica secondo le normative vigenti in materia e consegnerà la relativa documentazione attestante l'esecuzione delle suddette verifiche.
- ▲ è in possesso di tutti i requisiti (compresi quelli di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs n°163/2006), idoneità e relative documentazioni necessarie (compresa l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria merceologica inerente la riparazione in oggetto) per espletare tale riparazione a regola d'arte e secondo le vigenti norme di legge.
- ▲ è in possesso della capacità tecnico professionale di cui all'art. 42 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/06.
- ▲ è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
- ▲ è stato effettuato il sopralluogo presso l'U.O. Complesso Operatorio del P.O. San Giovanni di Dio Agrigento, al fine di formulare l'offerta economica per la riparazione del guasto in oggetto.
- ▲ i prezzi e gli sconti a noi praticati sono in linea con quanto praticato ad altre Pubbliche Amministrazioni.

La presente indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun obbligo e/o impegno per questa Azienda, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, oppure di utilizzare i/preventivi/o pervenuti/o per un eventuale successivo affidamento, senza che nessuno possa vantare alcuna pretesa e/o presentare reclami di nessun tipo.

Inoltre le Ditte, non dovranno pretendere nulla in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi e mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo.

La presente indagine di mercato ha carattere meramente esplorativo.

Cordiali saluti.

Si allega:

- Modello Allegato "A"

L'Assistente Tecnico  
(geom. Francesco Vasi)  
*Francesco Vasi*



Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico  
(Ing. Sergio Lo Presti)  
*Sergio Lo Presti*



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309  
P.I. e C.F. 02570930848

**Direttore UOC Servizio Tecnico:**

Ing. Sergio Lo Presti: tel 0922/407423 fax 0922/407309

Viale Della Vittoria 321 92100 Agrigento

EMAIL: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

WEB [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

**Modello Allegato "A"**

All'ASP di Agrigento

Fax: \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

numero di telefono \_\_\_\_\_ numero di fax \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

dopo aver preso visione ed accettato le condizioni riportate nella nota prot. n° \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ avente per oggetto: *Indagine di mercato al fine di:*

*1) accertare la presenza di Ditte abilitate ad effettuare la riparazione del guasto dell'apparecchio dell'autoclave di sterilizzazione di marca Colussi U62 matr. 6903 Anno di costruzione 2001 in dotazione all'U.O. Complesso Operatorio del P.O. di Agrigento.*

*2) richiedere il relativo preventivo di spesa.*

**Dichiara, ai sensi del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000 s.m.i, che:**

- ▲ le parti di ricambio saranno nuove ed originali e saranno esenti da vizi e difetti e saranno gli unici responsabili dei danni causati alle persone e/o cose in consegna di eventuali imperfezioni.
- ▲ l'intervento di riparazione sarà eseguito da tecnici specializzati nel settore, regolarmente abilitati.
- ▲ dopo l'intervento di riparazione, provvederemo alle verifiche di sicurezza elettrica secondo le normative vigenti in materia e consegneremo la relativa documentazione attestante l'esecuzione delle suddette verifiche.
- ▲ si impegna a proprio carico, al ritiro delle parti guaste sostituite e allo smaltimento degli stessi che avverrà a norma di legge dandone opportuna comunicazione all'Azienda.
- ▲ è in possesso di tutti i requisiti (compresi quelli di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006, idoneità e relative documentazioni necessarie (compresa l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria merceologica inerente la riparazione in oggetto) per espletare tale riparazione a regola d'arte e secondo le vigenti norme di legge.
- ▲ è in possesso della capacità tecnico professionale di cui all'art. 42 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 163/06.
- ▲ che ai fini della verifica della regolarità contributiva comunica che la propria dimensione aziendale in relazione al numero dei dipendenti occupati e di n. \_\_\_\_\_, che l'incidenza

in percentuale della manodopera rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto è di \_\_\_\_\_%, che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti (in caso di pluralità di contratti collettivi indicare quello relativo all'appalto) è il seguente: \_\_\_\_\_, ed indica i seguenti numeri di iscrizione agli Enti Previdenziali ed Assistenziali:

INPS n. matricola \_\_\_\_\_ Sede \_\_\_\_\_;

INAIL n. Codice Ditta \_\_\_\_\_ Sede \_\_\_\_\_;

- ▲ è stato effettuato il sopralluogo presso l'U.O. Complesso Operatorio della S.O. San Giovanni di Dio di Agrigento, al fine di formulare l'offerta economica per la riparazione del guasto in oggetto.
- ▲ i prezzi e gli sconti a voi praticati sono in linea con quanto praticato ad altre Pubbliche Amministrazioni.
- ▲ non pretende nulla in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi e mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo.
- ▲ è a conoscenza ed accetta che la suddetta indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun obbligo e/o impegno per l'Azienda, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, oppure di utilizzare i/il preventivi/o pervenuti/o per un eventuale successivo affidamento, senza che nessuno possa vantare alcuna pretesa e/o presentare reclami di nessun tipo e formula l'offerta economica come di seguito riportata (riempire ogni singola voce):

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezz. Unit.	Totale
<b>Autoclave Colussi U62 matr. n. 6903</b>					
01.	Pressatura idraulica per verifica integrità camera	Pz.	1.00		€.
02.	Lavaggio chimico disincrostante del generatore	Pz.	1.00		€.
03.	Sostituzione pompa del vuoto	Pz.	1.00		€.
04.	Pompa acqua nt761	Pz.	1.00		€.
05.	Resistenza da 2" Watt 6.000	Pz.	1.00		€.
06.	Valvola di ritegno da 1" Inox	Pz.	1.00		€.
07.	Valvola di ritegno da ½" Inox	Pz.	1.00		€.
08.	Batteria PLC	Pz.	1.00		€.
09.	Software + riprogrammazione PLC	Pz.	1.00		€.
10.	Convalida dei cicli come da normativa UNI	Nr.	1.00		€.
11.	Fornitura addolcitore portata minima 0,90 m3/h (per n. 2 autoclavi)	Pz.	1.00		€.
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>					<b>€.</b>
<b>IVA 22%</b>					<b>€.</b>
<b>TOTALE</b>					<b>€.</b>

Data \_\_\_\_\_

FIRMA e timbro del Legale Rappresentante

Si allega:- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.